



Fig. 48. Restos del antiguo convento de los dominicos, situado en la parte suroeste de la iglesia. Fotografía de la autora.




Fig. 49. Restos del antiguo convento de los dominicos, situado en la parte suroeste de la iglesia. Fotografía de la autora.




Fig. 50. Restos del antiguo convento de los dominicos, situado en la parte suroeste de la iglesia. Fotografía de la autora.




Fig. 51. Restos del antiguo convento de los dominicos, situado en la parte suroeste de la iglesia. Rastro de unas escaleras que bajaban a un nivel inferior. Fotografía de la autora.



Fig. 52. Restos del antiguo convento de los dominicos, situado en la parte suroeste de la iglesia. Fotografía de la autora.



Fig. 53. Restos del antiguo convento de los dominicos, situado en la parte suroeste de la iglesia. Fotografía de la autora.



Fig. 54. Restos del antiguo convento de los dominicos, situado en la parte suroeste de la iglesia. Vista hacia el sur. Fotografía de la autora.



Fig. 55. Restos del antiguo convento de los dominicos, situado en la parte suroeste de la iglesia. Fotografía de la autora.



Fig. 56. Vista del exterior de las viviendas de la parte sureste de la plaza del santuario.
Fotografía de la autora.



Fig. 57. Vista general del Santuario de Sant Magí desde el sendero que subía desde las fuentes. Aún están en pie las dependencias del convento y se aprecian enteras las viviendas que antiguamente eran la hospedería y el hostal. Postales ATV – 915. Arxiu de l'Associació Cultural Baixa Segarra.



Fig. 58. Vértice suroeste del muro perimetral del recinto del Santuario. Fotografía de la autora.



Fig. 59. Vista del exterior de la cueva de Sant Magí. Fotografía de la autora.



Fig. 60. Camino de acceso a las cuevas. Fotografía de la autora.




Fig. 61. Primer tramo de escaleras de piedra que conducen a la terraza donde se encuentra la Ermita de la Mare de Déu de la Salut (que queda a la derecha) y a un segundo tramo de escaleras que conducen a la cueva de Sant Magí. Fotografía de la autora.



Fig. 62. Segundo tramo de escaleras y vista exterior de la cueva de Sant Magí.
Fotografía de la autora.



Fig. 63. Restos de la pared de ladrillo que cerraba la cueva. Fotografía de la autora.



Fig. 64. Vista del interior de la cueva en los años 1930. Postales ATV - 14. Arxiu de l'Associació Cultural Baixa Segarra.



Fig. 65. Interior de la cueva de Sant Magí. Fotografia de la autora.




Fig. 66. Plano de las Cuevas. Extraído de *La Catalunya Romànica. La Conca de Barberà*. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995, p. 522.



Fig. 67. Otro tramo de escaleras de piedra que resiguen el risco, después de la cueva de Sant Magí. Probablemente conducían a otra ermita excavada en la roca pero hoy no conducen a ningún sitio. Fotografía de la autora.



Fig. 68. Vista de la Capilla de las fuentes y la Fuente milagrosa. Fotografía de la autora.



Fig. 69. Vista interior de un lateral de la parte de las fuentes, con el banco de piedra en la parte inferior y las dos arcadas de medio punto en la parte superior. Fotografía de la autora.



Fig. 70. Vista de la entrada a las fuentes y la escalinata de piedra desde el interior de la capilla. Fotografía de la autora.



Fig. 71. Vista del interior de las fuentes desde la portalada de acceso. Se ve la capilla al fondo, en la parte superior, y las fuentes en la parte inferior. Fotografía de la autora.



Fig. 72. Detalle de las fuentes con los cuatro caños. Fotografía de la autora.



Fig. 73. Muro noreste de la Capilla de las Fuentes. Se ven las arcadas superiores de la parte de las fuentes y la puerta de entrada a la capilla. Fotografía de la autora.



Fig. 74. Detalle del interior de la Capilla de las Fuentes. Fotografía de la autora.



Fig. 75. Detalle de la capilla y la bóveda con la berja de hierro desde la parte inferior de las fuentes. Fotografía de la autora.



Fig. 76. Vista de la Capilla de las fuentes y de la Fuente milagrosa. Postales ATV - 2.
c. 1930. Arxiu de l'Associació Cultural Baixa Segarra.



Fig. 77. Capilla de las Fuentes de Sant Magí de la Brufaganya hacia los años 1920.
Postales ATV - 919. Arxiu de l'Associació Cultural Baixa Segarra.



Fig. 78. Ermita de la Mare de Déu de la Salut. Vista desde los pies de la capilla.
Fotografía de la autora.



Fig. 79. Detalle del estado del interior del presbiterio. Se adivina una hornacina y una bóveda de cañón. Fotografía de la autora.




Fig. 80. Detalle de una puerta abierta en la parte izquierda del presbiterio de la ermita. Seguramente conducía a las habitaciones donde habitaba el ermitaño que se hacía cargo de ella. Fotografía de la autora.



Fig. 81. Restos de algunas construcciones en la parte trasera de la Ermita de la Mare de Déu de la Salut. Seguramente formaban parte de la vivienda del ermitaño que se hacía cargo de ella. Fotografía de la autora.




Fig. 82. Vista de la Ermita de la Mare de Déu de la Salut. Postales ATV - 3405. c. 1930. Arxiu de l'Associació Cultural Baixa Segarra.



Fig. 83. Vista de la Ermita de Mitja costa. Postales ATV - 10. c. 1930. Arxiu de l'Associació Cultural Baixa Segarra.



Fig. 84. Vista exterior de la ermita de Mitja costa. Fotografía de la autora.



Fig. 85. Vista del muro noroeste. Se adivina la cubierta a dos aguas de la ermita.
Fotografía de la autora.



Fig. 86. Detalle del interior del muro sureste de la ermita. Restos de la puerta de entrada y restos del rebozado interior. Fotografía de la autora.



Fig. 87. Exterior de la Ermita del Apòstols. Restos de uno de los vértices del perímetro exterior. Fotografía de la autora.



Fig. 88. Restos de un muro de la Ermita dels Apòstols. Fotografia de la autora.



Fig. 89. Restos de la Ermita dels Apòstols. Fotografia de la autora.



Fig. 90. Restos de la Ermita del Apòstols. Se puede adivinar el perfil de uno de los muros externos. Fotografía de la autora.




Fig. 91. Ermita de Sant Domènec, hoy desaparecida. Años 1930. Postales ATV – 3404. Arxiu de l'Associació Cultural Baixa Segarra.



Fig. 92. Santuario de Sant Magí de la Brufaganya en los años 1920. Postales ATV – 3397. Arxiu de l'Associació Cultural Baixa Segarra.



Fig. 93. Interior de la Iglesia de Sant Magí después de la Guerra Civil. Presbiterio. Arxiu de l'Associació Cultural Baixa Segarra.

VII. ANEXOS

Anexo I. Parcelas implicadas en el área de los monumentos

Las parcelas marcadas con un asterisco (*) están afectadas parcialmente.

Superficie total de los monumentos: 18.168 m².

Santuario de Sant Magí de la Brufaganya

Nº de polígono	Nº de parcela	Referencia catastral	Uso	Superficie (m ²)
12	95	43143A012000950001ZS	Religioso	498
	146	43143A012001460000BI	Agrario	851
	901	053890100CF79C0001DX	Residencial	375
	901	043990100CF79C0001EX	Residencial	147
	901	203390100CF79C0001IX	Residencial	84
	903	123690300CF79C0001SX	Residencial	219
	901	053990100CF79C0001KX	Residencial	156
	902	123690200CF79C0001EX	Residencial	114
	96	43143A012000960001ZZ	Agrario	864942*
	94	43143A012000940000BW	Agrario	4632

Cueva de Sant Magí

Nº de polígono	Nº de parcela	Referencia catastral	Uso	Superficie (m ²)
12	96	43143A012000960001ZZ	Agrario	864942*

Capilla de las fuentes y fuente milagrosa

Nº de polígono	Nº de parcela	Referencia catastral	Uso	Superficie (m ²)
11	115	43143A011001150001ZE	Religioso	135

Ermita de la Mare de Déu de la Salut

Nº de polígon	Nº de parcela	Referencia catastral	Uso	Superficie (m ²)
12	96	43143A012000960001ZZ	Agrario	864942*

Ermita de Mitja costa

Nº de polígon	Nº de parcela	Referencia catastral	Uso	Superficie (m ²)
12	164	43143A012001640000BQ	Agrario	31

Ermita dels Apòstols o del collet

Nº de polígon	Nº de parcela	Referencia catastral	Uso	Superficie (m ²)
12	148	43143A012001480000BE	Agrario	187476*

Anexo II. Parcelas implicadas en el área de protección del monumento

Las parcelas marcadas con un asterisco (*) están afectadas parcialmente.

Superficie total de los monumentos: 3,859 Km².

Nº de polígono	Nº de parcela	Referencia catastral	Uso	Superficie (m ²)
11	29	43143A011000290000BT	Agrario	194253*
	115	43143A011001150001ZE	Religioso	135
12	94	43143A012000940000BW	Agrario	4632
	95	43143A012000950001ZS	Religioso	498
	96	43143A012000960001ZZ	Agrario	864942*
	146	43143A012001460000BI	Agrario	851
	147	43143A012001470000BJ	Agrario	6667*
	148	43143A012001480000BE	Agrario	187476
	149	43143A012001490000BS	Agrario	44779
	164	43143A012001640000BQ	Agrario	31
	901	053890100CF79C0001DX	Residencial	375
	901	043990100CF79C0001EX	Residencial	147
	901	203390100CF79C0001IX	Residencial	84
	901	053990100CF79C0001KX	Residencial	156
	902	123690200CF79C0001EX	Residencial	114
	903	123690300CF79C0001SX	Residencial	219